

7. Mai 2010: Das Sportheim des SV Oberiflingen wird ein Raub der Flammen

[14.05.2010] Die Bilder auf dieser Seite zeigen die Schwere der Verwüstungen im Sportheim. Außen ist je nach Standort nichts oder kaum etwas zu sehen, im Innenbereich jedoch bietet sich ein schockierendes Bild:



Das Sportheim mit Blick vom Wasserturm - lediglich die Rauchspuren an den Lüftungsöffnungen deuten auf das Feuer hin.



Das Sportheim von der Ortsseite gesehen - hier sind die Spuren schon deutlicher.



Zerstörte Scheiben und angekohlte Dachkonstruktion auf der Sportplatzseite lassen die Zerstörung im Innenbereich bereits erahnen.



Die Umkleidekabine, durch Löschwasser und Rauchentwicklung schwer beschädigt ebenso...



...die WC's.



Der Zugang zum Sportheim von der Straßenseite her.



Ein Bild des zerstörten Mobiliars.



Im vorderen Bereich des Sportheims. Teile der Holzdecke haben sich gelöst. Am Firstbereich ist die Lüftungsrohr das zum hinteren Sportheimbereich führt zu erkennen.



Vereinsgeschichte - in diesem Fall die Siegerepokale und die Meisterwimpel - dahingeschmolzen/verbrannt. Insbesondere für unsere Kleinsten im Verein eine nur sehr schwer zu akzeptierende Tatsache.



Die Gläserchränke.



Blick in die zerstörte Küche.



Meisterbilder, als solche nur noch zu erahnen.



Der Stammtisch mit der zerstörten, in Handarbeit hergestellten, Stammtischlampe (eine Ochsenjochnachbildung von Eberhard Haas).



Die rauchgeschwärzte Gaststättentüre.



Rauch und Löschwasser haben dem Sanitärgebäude massiv zugesetzt.



Im Umkleidebereich.



Die starke Hitzeentwicklung hinterließ auch im Außenbereich ihre Spuren.



Angekohltes Dachgebälk auf der Sportplatzseite des Sportheims.



Obwohl das Dach kurz vor dem Durchbrennen war, ist von außen fast nichts zu sehen.



Die Lüftungsöffnungen wirkten wie ein Kamin.




Der Steuerkasten für die Beleuchtung des Sportheims ist dahingeschmolzen.



Der zerstörte Gläserschrank.




Die zerstörte Kaffeemaschine.



Über diese Bedieneinheit wurde die Lüftungsanlage gesteuert.



Durch einen technischen Defekt an diesem Nachtspeicherofen entzündete sich das Feuer.



Im hinteren Bereich des Sportheims...



...nur noch Chaos und Verwüstung.



Die komplette Inneneinrichtung ist zerstört, der Baukörper massiv geschädigt, inwieweit Teile später noch nutzbar sind ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen.